


新潟地震被災建物の空中写真による傾斜測定の研究


著者	高橋 博
雑誌名	国立防災科学技術センター 研究報告
巻	3
ページ	15-40
発行年	1969-08
URL	http://doi.org/10.24732/nied.00000673

付図 新潟地震による被害建物の傾斜測定図


付図 C-1-1




付図 C-1-2




付図 C-2-1




付図 C-2-2




付図 C-3-1




付図 C-3-2




付図 C-4-1




付図 C-4-2




付図 C-5-1



付図 C-5-2



付図 C-2-1



付図 C-2-2

